

Revision der Klappscheinwerfer - Teil 2

Das "Schlafaugenproblem" ist nun Geschichte.

Nachdem ich Anfang dieser Woche bereits [den ersten Scheinwerfer revidiert](#) hatte, folgte am Donnerstag der Zweite.

Nach der Zerlegung des Servos zeigten sich auch hier zersetzte Kunststoffzylinder für die Fehlfunktion beim Aufklappen verantwortlich.

Diese habe ich analog zum ersten Scheinwerfer mit meinem Zylindern Marke Eigenbau ausgebessert.

Heute schliesslich habe ich beide Scheinwerfer wieder eingebaut. Zum Glück war keine grössere Bastelei wegen der Spaltmasse erforderlich - es hat alles wieder einwandfrei gepasst :-)

Die Scheinwerfer klappen nun auch wieder sauber hoch und das sogar +/- synchron.

Nun müsste ich die Karre mal wieder waschen, damit KITT in neuem Glanz erstrahlt...









