

Mit anderen Worten: K.I.T.T. ist tot (mal wieder)!

Und wieder mal macht die Karre keinen Mucks mehr!

Erst an Pfingsten gabs eine längere Wochenendausfahrt, und auch letzte Woche hat soweit alles tadellos funktioniert bis dann am Samstag das böse Erwachen kam.

Der Übeltäter ist schnell identifiziert: Die neue (!) Batterie, welche erst vor drei Monaten eingebaut wurde, hat offenbar bereits das Zeitliche gesegnet.

Mit einer Zweitbatterie habe ich das Bordnetz auf Funktion geprüft: soweit alles ok. Na, das ist dann schon mal was.

Die Hauptbatterie selbst scheint hingegen über den Jordan: Der Statusindikator ist tiefschwarz statt grün und das Ladegerät zeigt einen Kurzschluss an. Nun denn: Ersatzteil her, bitte!



