

## Scanner wieder eingebaut

Nachdem die [neue Montagevorrichtung](#) fertig ist, habe diese samt Scanner heute wieder eingebaut.

Die Zwischenräume sind mit Fugenspachtel abgedichtet und die schwarze Abdeckung - damit nichts zurückstrahlt - passt perfekt.

Einzig die Plexi-Linse muss ich nochmal nacharbeiten, da sie zum einen nicht sauber gebogen ist, und zum anderen gut 5 mm zu hoch, wodurch sich die Motorhaube nicht mehr richtig schliessen lässt.





