

Neue Front-Lautsprecher - Teil 2

Wie [im vorangegangenen Beitrag](#) dargestellt, hatte ich ja so meine Probleme beim Einbau des Front-Lautsprechers auf der Fahrerseite.

Nachdem ich alle Abdeckungen demontiert hatte, konnte ich das Armaturenbrett entfernen. Dadurch war es mir letztlich möglich mit Hilfe des Dremels ein Stück der Rückwand sowie der oberen Abdeckung herauszutrennen.

Alles in allem war ein Stück von ca. 100 x 50 mm ausreichend um genug Platz für den Magneten zu schaffen, so dass der Lautsprecher selbst nach dem erneuten Einbau des Konsole schön in der Mulde zu liegen kam.



