

Hoppala? Da ist doch was verkehrt!

Fällt jemandem was auf?

Richtig, die Fender Air Extractors sind verkehrt herum eingesetzt worden.

Zumindest habe ich aber anhand eines früheren Fotos die Gewissheit, dass ich es damals richtig abgenommen hatte, ansonsten müsste ich mich jetzt an der eigenen Nase nehmen ;-)

Will mal hoffen, dass es mit einem einfachen "links und rechts vertauschen" zu beheben ist.



